



IČO: 00 581 950
bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu: 101 304 222 / 0300
e-mail: obec@vrato.cz
www.vrato.cz

HOCHTIEF CZ a.s.

Společnost pro D3 0310/I Úsilné - Hodějovice
Ing. Vít Pastrňák
Plzeňská 16/3217
Praha 5
150 00

Značka:
Mu – 21/20

Vyřizuje:
Muchka

Tel:
724 251 226

Datum:
21. 4. 2020

Výstavba „Dálnice D3 0310/I Úsilné – Hodějovice“ v k.ú. Vrátó

Vážený pane řediteli,
opět se na Vás obracíme ohledně probíhajících prací na výstavbě „Dálnice D3 0310/I Úsilné – Hodějovice“ v katastru obce Vrátó. Dne 21. října 2019 jsme Vám adresovali dopis ve věci připomínek ohledně probíhající stavební činnosti na stavebním objektu „SO 341 – Přeložka vodovodního řadu DN 1000“ a stavebního objektu „SO 372 – Přeložka napájecí stoky Pekařského rybníka“. Bohužel doposud jsme od Vás neobdrželi žádnou písemnou odpověď. Jistá vyjádření na naše podněty nám byla prezentována jen stroze, ústně prostřednictvím zástupců společnosti COLAS CZ, a.s.

V bodě 2 našeho dopisu MU – 25/19 ze dne 21. 10. 2019 jsme upozorňovali na skutečnost, že dne 13. října 2019, při vlastním překopu silnice II/634 12. došlo i k překopu dešťové kanalizace – odvodnění silnice II/634, která je ve vlastnictví obce Vrátó. Tato část kanalizace je součástí stavebního objektu „SO 372 – Přeložka napájecí stoky Pekařského rybníka“. Námi požadovaný způsob opravy dešťové kanalizace včetně příslušných zkoušek zhutnění podsypů a obsypů, fotodokumentace a zápisů v SD, potvrzených technickým dozorem investora nám nebyl předložen. **Následně došlo k tomu, na což jsme upozorňovali, a to k zaplavení staveb, které bezprostředně sousedí se silnicí II/634.**

Z tohoto důvodu nám majitel přilehlé nemovitosti č.p. 39 v k.ú. Vrátó, pan Radovan Drnek adresoval dne 16. dubna 2020 dopis s žádostí o pomoc, při řešení vzniklé situace. Z důvodu „zaslepení“ dešťové kanalizace (odvodnění silnice II/634) se ve stávající dešťové kanalizaci nahromadilo značné množství vody, které mělo za následek silné podmáčení výše uvedeného objektu. Bohužel, k této situaci nepřispělo ani zřízení „dočasného“ parkoviště automobilů vedle výše uvedené nemovitosti (viz. přiložená fotodokumentace společnosti KERATEX).

Z tohoto důvodu **požadujeme** provést okamžitou nápravu vzniklého stavu, spolu s opravou poškozeného kanalizačního vedení v pozemku par.č. 484/14 a 484/43 v k.ú. Vrátó.

Dále požadujeme průběžné odstranění závad na povrchu místní komunikace MK 1c (výtluky, popraskaná krajnice apod.) ve směru Vráto – Hlinsko. Na tuto skutečnost jsme v předešlém dopise v bodě 5 také upozorňovali (viz. přiložená fotodokumentace). Komunikaci v minulých letech Obec Vráto opravila s pomocí dotačních prostředků a není určena k provozu vozidel s nosností nad 3,5 tuny. V současné době však z důvodu stavebních prací a uzavírek silnice II/634 spojených s výstavbou dálnice D3, dochází k jejímu přetěžování, což se velmi negativně projevuje na jejím technickém stavu.

Vzhledem k vyhlášení Nouzového stavu tráví větší množství obyvatel obce Vráto a okolí veškerý čas ve svých domovech, ať už s dětmi nebo mají „práci z domova“, proto Vás chceme požádat o častější zkrápění úseku silnice ve směru z obce Vráto do obce Hůry z důvodu zvýšené prašnosti v těchto suchých slunných dnech.

Děkuji a s pozdravem

Za Obec Vráto
Mgr. Bc. Martin Muchka, MBA
starosta obce

Na vědomí: p. Sklenář, pí. Dominová





